

Lp.	Nr biuletynu	Szybowce objęte biuletyinem	Treść biuletynu	Tryb wprowadzenia	Uwagi
I	II	III	IV	V	VI
1.	Biuletyn Nr BK-001/72 "Cobra 15"	Wszystkie szybowce /1972/	Wymiana stron w Opisie Technicznym, Instrukcji Obsługi Technicznej, Terminarzu Prac Okresowych /tj. stron Fig. 13, Fig. 9, Fig. 32 oraz opis Fig. 32 i Fig. 33/	<u>Natychmiast</u>	
2.	Biuletyn Nr BK-002/75 "Cobra 15"	Wszystkie szybowce do nr-u W-688 oraz egz. W-690 /z wyjątkiem W-556/	Wymiana śruby specjalnej mocującej płytę usterzenia wysokości z konsolą zawieszenia /śruba specjalna w załączeniu/.	<u>Natychmiast</u>	
3.	Biuletyn Nr BE-002/75 "Foka-24C" "Foka-24-4A" „Foka-5” "Cobra 15"	Szybowce z lotką konstrukcji drewnianej	Kontrola zamocowania ciężarków wyważających lotki.	Przy najbliższym przeglądzie 10-godz.	Biuletyn wspólny SZD-24C, SZD-24-4A, SZD-32A, SZD-36A
4.	Biuletyn Nr BR-003/77 "Cobra 15"	Szybowce od nr fabr. W-744 do W-821 włącznie	Wymiana dźwigni napędu hamulców aerodynamicznych w skrzydle.	W toku eksploatacji	
5.	Biuletyn Nr BR-004/80 "Cobra"	Wszystkie szybowce SZD-36, SZD-36A i SZD-39	Dotyczy przypadków pęknięcia listwy krawędzi natarcia usterzenia wysokości względem krawędzi natarcia skrzydła szybowców: SZD-36, SZD-36A and SZD-39	Jeżeli pęknięcie jest duże /głębokie/ - natychmiast. Jeżeli nieznaczne - w przerwie w locie.	
6.	Biuletyn Nr BE-005/36/81	Wszystkie szybowce SZD-36A "Cobra-15"	Przedłużenie resursu szybowców SZD-36A „Cobra 15”.	Obowiązuje od chwili ukazania się biuletynu /08.03.82/	
7.	Biuletyn Nr BI-006/83 "Cobra"	Wszystkie szybowce SZD-36, SZD-36A i SZD-39	Informacja o wydanych biuletynach na szybowce SZD-36, SZD-36A i SZD-39 "Cobra" na dzień 31 maja 1983.	Traktować jako informację	
8.	Biuletyn Nr BE-007/36/2010 SZD-36A „Cobra 15"	Wszystkie egzemplarze znajdujące się w bieżącej eksploatacji	Warunki dalszej eksploatacji	Natychmiast po otrzymaniu Biuletynu	