

Lp.	Nr biuletynu	Szybowce objęte biuletyinem	Treść biuletynu	Tryb wprowadzenia	Uwagi
I	II	III	IV	V	VI
1.	Biuletyn zmian Nr 61 /1969/	Szybowce o nr fabr. od W-419 do W-439	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUL 2. IOT 3. Montażu owiewka połączenia płyty usterzenia wysokości. 4. Montażu nowego ciężarka płyty usterzenia wysokości. 5. Wymiany łącznika w napędzie klapki dociążającej. 	W toku eksploatacji	
2.	Biuletyn Nr BR-001/70 "Foka 5"	Szybowce o nr fabr. od W-478 do W-498	Poprawa współpracy sworzni 67-34-06 i 67-64-11 z gniazdami 71-41-00 i 71-42-00 w dźwigarku płyty usterzenia wysokości.	Natychmiast	
3.	Biuletyn Nr BE-002/75 "Foka C", "Foka 4A" „Foka 5”, „Cobra 15"	Wszystkie szybowce /z drewnianą lotką/	Kontrola zamocowania ciężarków wyważających lotki.	Przy najbliższym przeglądzie 100-godzinnym	Biuletyn wspólny dla SZD-24C, SZD-24-4A, SZD-32A i SZD-36A
4.	Biuletyn Nr /003/	-	-	-	Biuletyn Nr 003 nie był wydany
5.	Biuletyn Nr BE-004/72 "Foka 5"	Wszystkie szybowce użytkowane w Zach. Niemczech	Zmiana warunków użytkowania szybowców SZD-32A "Foka 5" dla Zach. Niemiec.	Wg wymagań Zach. Niemiec	Obowiązuje tylko w Zach. Niemczech
6.	Biuletyn Nr BE-005/81 "Foka 5"	Wszystkie szybowce SZD-32A "Foka 5"	Zmiana okresów międzynaprawczych i dalszego użytkowania	Wg uznania użytkownika	
7.	Biuletyn Nr BI-006/83 "Foka 5"	Wszystkie szybowce SZD-32A "Foka 5"	Zestawienie dotychczas wydanych biuletynów na szybowce SZD-32A "Foka 5"	Traktować jako informację	