

LISTA BIULETYNÓW WYDANYCH DLA SZYBOWCA PW-6U

Nr	Biuletyn nr	Dotyczy	Obowiązuje – użytkowane szybowce o nr fabrycznych:
1.	BS-78-01-01 serwisowy 15.05.01	Wprowadzenie zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej	Szybowce o nr-ach: 78.01.03 do 78.01.07; 78.02.01 do 78.02.04
2.	BS-78-02-02 serwisowy 15.01.02	Wprowadzenie zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej	Szybowce o nr-ach: 78.01.03, 78.01.04, 78.01.05, 78.01.06, 78.01.07, 78.02.01, 78.02.02, 78.02.03, 78.02.04, 78.02.05, 78.02.06, 78.02.07, 78.02.08
3.	BS-78-01-03 serwisowy 12.12.01	Wprowadzenie zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej	Dotyczy szybowca 78.02.05 eksploatowanego w AUSTRII.
4.	BS-78-02-04 serwisowy 18.06.03	Automatyczne połączenie steru wysokości z układem sterowania	<i>Wszystkie szybowce PW-6U bez automatycznego połączenia steru wysokości</i>
5.	BT-78-02-05 techniczny 16.12.02	Zabudowa urządzenia “SWOL” wizualizującego otwarcie tylnej limuzyny	Szybowce będące w eksploatacji do nr fabr. 78.03.02.
6.	AD No SP-0085-2003-A i BO-78-03-06 obowiązkowy 22.12.03	Sprawdzenia końcówek rozłącznych popychaczy	Szybowce o nr-ach: 78.02.07 to 78.02.10 i 78.03.01 to 78.03.03
8.	BS-78-04-07 serwisowy 03.12.04	Zabudowa haka Roeger’a w przedniej limuzynie	Szybowce o nr-ach: 78.00.00, 78.01.01 – 78.01.07; 78.02.01 – 78.02.09 i 78.03.01 – 78.03.03
9.	BO-78-04-08 obowiązkowy 03.12.04	Tylna limuzyna – montaż i regulacja	Wszystkie szybowce
10.	BS-78-04-09 serwisowy 09.03.05	Rozszerzenie resursu	Wszystkie szybowce
11.	BO-78-10-10 obowiązkowy 07.06.2010	Kontrola tylnego okucia statecznika poziomego	Szybowce o nr-ach: 78.03.08-78.03.10, 78.04.01-78.04.09 a także wszystkie pozostałe egzemplarze, na których zrealizowano biuletyn BS-78-02-04